

核工业第八研究所 2021 年 10 月份安全隐患排查治理清单

序号	责任部门	隐患所在部位	隐患名称
1	宝银公司	生产车间	三辊研磨机-5 支架电焊点有部分脱落
2	宝银公司	载体间	吸风管老化脱落
3	宝银公司	生产车间	车间道路有溶剂，容易滑倒
4	宝银公司	二楼女厕所	地砖翘起有绊倒风险
5	宝银公司	辅材仓库	辅材摆放乱
6	宝银公司	生产车间	高速分散机操作规程缺少安全、应急、危害因素等要求；
7	宝银公司	生产车间	搅拌机控制盘的接线卡扣松脱。
8	复材技术中心	A2-103	氦气气瓶缺少防震圈及保护帽
9	复材技术中心	A2-103	缺少当心窒息标识
10	复材技术中心	A2-206	一台烘箱缺少状态指示盘
11	复材技术中心	A2-206	拖线板靠近水源有短路风险
12	复材技术中心	A3 工艺大厅	缠绕机烤灯电源线保护层开裂，露出内部线路
13	复材技术中心	A2-206	空气管道压力减压阀缺少指示红线
14	复材技术中心	A3-机加工	空气管路阀门漏气
15	复材技术中心	A4-210	灭火器检查记录不齐全
16	复材技术中心	A4 大厅	烘箱门口地面有胶液残留
17	复材技术中心	A2-204	地面有胶液残留
18	复材技术中心	A3 机加工	设备底部防油污渗漏托盘未及时清理
19	复材技术中心	A3 机加工	地面机加工铁屑未及时清理
20	复材技术中心	A2-107	电箱前有物品阻挡
21	复材技术中心	A2-102	工具摆放杂乱
22	复材技术中心	A3-机加工	模具阻挡安全通道
23	复材技术中心	A3-小缠绕间	现场物品摆放杂乱
24	复材技术中心	A7 大厅	物料堆放超出摆放区
25	复材技术中心	A3 机加工	物品摆放混乱，货架需整理

26	复材技术中心	A4 混胶间	物品摆放混乱
27	复材技术中心	A4 大厅	缠绕机摆放阻挡安全通道
28	复材技术中心	A2 楼 204 室	通风厨开关按钮损坏；
29	复材技术中心	A2 楼 204 室	水斗有残余粉末未及时清理；
30	复材技术中心	A4 楼	缠绕厅内物品缺少名称标识；
31	复材技术中心	A4 楼	混料间内物品堆放杂乱。
32	一鸣公司	市场部	装配组外壳仓库产品堆放遮挡安全通道和安全出口
33	一鸣公司	市场部	装配组大面积滤芯仓库内配电箱被雨伞遮挡
34	一鸣公司	市场部	装配组雨棚支架生锈腐蚀
35	一鸣公司	市场部	装配组外壳仓库安全出口指示灯及墙面撞坏
36	一鸣公司	制造部	制膜车间消防标识牌损坏
37	一鸣公司	制造部	制造部二楼空调系统配电间漏雨存在漏电风险
38	一鸣公司	制造部	制膜车间改造墙面处理未彻底，有砖块掉落伤人风险
39	一鸣公司	制造部	B10 楼风机排风口基础混凝土损坏
40	一鸣公司	技术部	化学实验室内工艺橱柜均处于敞开状态有人员碰伤风险
41	一鸣公司	采购部	制膜车间东面安全出口被原材料遮挡
42	一鸣公司	仓库	堆物堵塞安全通道；
43	一鸣公司	仓库	消防疏散指示标志损坏。
44	综合办公室	B7 直流屏间	携带型接地线未编号
45	综合办公室	食堂灶台	食堂灶台燃气鼓风机故障
46	综合办公室	A1 楼五楼	女卫生间灯不亮
47	综合办公室	B3 楼三楼	东侧卫生间白炽灯常亮
48	综合办公室	C6 楼配电室	空气开关电流强度不够
49	综合办公室	C2 楼过道	西侧楼梯口配电箱接线裸露在箱体之外
50	综合办公室	A2 楼配电房	南向北第二间配电箱两颗输出螺丝松动
51	综合办公室	B2 楼一楼	东侧配电间门锁损坏，非专业人员亦可打开

52	综合办公室	B7 楼一楼	日光灯座一侧脱落
53	综合办公室	C1 楼	配电室灯不亮
54	综合办公室	B7 北侧	旧水塔有水泥块掉落
55	综合办公室	B3 楼一楼	卫生间蹲坑室窗户玻璃脱落
56	综合办公室	C7 楼后	水表表盖破裂
57	综合办公室	B3 楼一楼	男卫生间下水道堵塞
58	综合办公室	B3 楼一楼	男卫生间延时阀不弹出
59	综合办公室	A7 楼二楼	卫生间下水道堵塞
60	综合办公室	主马路	B5 楼南侧枯枝高挂